



Szafa SZS1

PZ SZS1+SZS2













Gniazdo kompresora (zabud.na boku szafki)

Sygnalizacja ciśnienia powietrza

Kontrola lampek

Szafka SPN



* Przewody pneumatyczne Poliamid
w osłonie PVC śr. 8/6mm
temp. -20st.C - 80 st.C

UWAGA:
Przewody pneumatyczne układać w rurze osłonowej ø40
w gruncie poniżej poziomu przemarzania.

KX3 – elektroniczny przekaźnik prądowy
KX1 – licznik czasu pracy z wewnętrznym zasilaniem
wejście liczące beznapięciowe
KX2 – licznik impulsów z wewnętrznym zasilaniem
wejście liczące beznapięciowe
SPP – stacja przygotowania powietrza G 1/2"
ciśnienie 0,5...8bar, 2000l/m
PS – sygnalizator ciśnienia
zakres nastawy 0,5...8bar
wyjście: styk bezpotencjałowy
K – kolektor

PRO—IN—MAT®

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37,621-08-66, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PARTYNI
DO Q=804m3/d – GM. RADOMYŚL WIELKI
ZMIANY TECHNOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNE

TYTUŁ: Schemat pneumatyki - szafka SPN

SKALA:

PROJEKTANT: inż. TOMASZ WIĘCEK MAP/0177/PWOE/07 Specjalność instalacje i sieci elektryczne	DATA: 04.2016	PODPIS:	NR RYS.: 3.43/1
OPRACOWAŁ:	DATA: 04.2016	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ARTUR GAWEŁCZYK MAP/0039/PWOE/11 Specjalność instalacje i sieci elektryczne	DATA: 04.2016	PODPIS:	NR STR.: